


①「その他・設定」から  
「歩数計測モードの変更」を選択



②歩数計測モードで  
「T-PRO活動量計を使用」  
を選択し、保存をタップ




③「はい」を選択します



④「OK」を選択します



## ①「はい」を選択します



## ②ペアリング番号を選択します。



## ③OKが出たら完了です。



## ④ホーム画面からデータ同期を押してみましょう！

