

BooT.one 仮設に対して以下の対応を行いました。

BooT.one 仮設2.0.1では、以下の機能を改善しました。

	新規/改善	タブ名	パネル名	対応機能	対応リクエスト	お問い合わせ番号	対応内容
1	改善	B.次世代内部足場	支柱配置	支柱自動配置機能			桁行方向のスパン番号がおかしくなることがある問題を改善しました。
2	改善	B.次世代内部足場	支柱配置	支柱自動配置機能			ダイアログを修正・改善しました。 ・梁間方向設定でスパン追加時の説明を123…からABC…に修正しました ・梁間方向オフセットについての説明を追加しました ・[H1,800支柱以下を使用]を[H1,800以下の支柱を使用]に修正しました
3	改善	B.次世代内部足場	支柱配置	支柱自動配置機能			[敷板・敷角]が[支柱配置基準線指定 桁行方向]を行うと、強制的に「敷角」に変更されてしまう問題を修正しました。
4	改善	B.次世代内部足場	部材配置	部材配置機能			特定の幅木を配置後、部材配置機能を再度開くとUI上では1スパン目のみになってしまう問題を修正しました。
5	改善	B.次世代内部足場	部材配置	部材配置機能			特定の状況で幅木を設置するとコマンドが終了する問題を修正しました。
6	改善	B.次世代内部足場	部材配置	部材配置機能			立面表示位置の妻側と桁側の表示を入れ替えてプレビューと一致するように変更しました。
7	改善	B.次世代内部足場	部材配置	単管・壁つなぎ削除機能			対象足場を選択後[単管指定]もしくは[壁つなぎ指定]で対象足場の部材を選択し、さらに同時に別の足場の部材を選択できない対応を追加しました。
8	改善	B.次世代内部足場		全般			次世代内部足場ソールで配置されるファミリのタイプ名やパラメータの見直しを行いました。

■ ツールヘルプについて

各機能のF1を押して表示されるツールヘルプはインターネット上に配置し、随時更新しております。
キャッシュ(一時ファイル)が表示され、最新ではないファイルが表示されている可能性があります。
お手数ですが利用される際はF5(更新ボタン)を押下して下さい。

■ 対応リクエストについて

以下のリンクからBooT.oneに対して新機能の要望、機能の改善をリクエストしていただくことが可能です。

<https://tobim.apptec.co.jp/bootone-rq/forum/request>

toBIM

お知らせtoBIMとは？サービス導入事例ナレッジヘルプ資料お問い合わせ

BooT.one リクエストボード

あなたの悩みを価値に変える

BooT.one ではみなさまのリクエストを募集しています。
頂戴したご意見を元に、BooT.oneのサービスが進化していきます。
「みんなで育てるサービス」にぜひご参加をお願いします。

検索ワードを入力してください

検索

新規投稿

詳細検索

●すべて○ファミリー

すべての投稿未解決募集中検討中解決済み実装決定実装済み実装見送り