

BooT.one 仮設に対して以下の対応を行いました。

BooT.one 仮設 2.0.2では、以下の機能を改善しました。

| No | 新規/改善 | タブ名       | パネル名 | 対応機能                 | 対応リクエスト | お問い合わせ番号 | 対応内容                                                                          |
|----|-------|-----------|------|----------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 改善    | B.次世代内部足場 | 支柱配置 | 支柱自動配置機能<br>支柱手動配置機能 |         |          | [配置する手摺の初期設定]欄に「先行手摺プレス」や「2段手摺」を設定しても、作成されたモデルに反映されない場合がある問題を修正しました。          |
| 2  | 改善    | B.次世代内部足場 | 支柱配置 | 支柱手動配置機能             |         |          | 支柱自動配置機能でモデルを作成後、支柱手動配置機能でジャッキベースの高さを手動入力で調整し部材配置機能を使用すると、部材の位置がずれる問題を修正しました。 |

■ ツールヘルプについて

各機能のF1を押して表示されるツールヘルプはインターネット上に配置し、随時更新しております。  
キャッシュ(一時ファイル)が表示され、最新ではないファイルが表示されている可能性があります。  
お手数ですが利用される際はF5(更新ボタン)を押下して下さい。

■ 対応リクエストについて

以下のリンクからBooT.oneに対して新機能の要望、機能の改善をリクエストしていただくことが可能です。

<https://tobim.apptec.co.jp/bootone-rq/forum/request>

toBIM

お知らせ

toBIMとは？

サービス

導入事例

ナレッジ

ヘルプ

資料

お問い合わせ

BooT.one リクエストボード

あなたの悩みを価値に変える

BooT.one ではみなさまのリクエストを募集しています。  
頂戴したご意見を元に、BooT.oneのサービスが進化していきます。  
「みんなで育てるサービス」にぜひご参加をお願いします。

検索ワードを入力してください

検索

新規投稿

詳細検索

● すべて

○ ファミリ

すべての投稿

未解決

募集中

検討中

解決済み

実装決定

実装済み

実装見送り