

BooT.one MEPに対して以下の対応を行いました。

BooT.one MEP 1.5.4では、以下の機能を改善しました。

No	新規/改善	タブ名	パネル名	対応機能	対応リクエスト	お問い合わせ番号	対応内容
1	改善	B.設備	空調	ローダー-チャンパーローダー		5641	以下の項目が反映されない問題を改善しました。 ・チャンパーボックスの幅・高さ・奥行 ・コネクタの形状、サイズ
2	改善	B.設備	注釈	縦配管矢羽作成			エリアプランで実行可能にしました。
3	改善	B.設備	注釈	縦ダクト矢羽作成			エリアプランで実行可能にしました。

■対応リクエストについて

以下のリンクからBooT.oneに対して新機能の要望、機能の改善をリクエストしていただくことが可能です。

<https://tobim.apptec.co.jp/bootone-rq/forum/request>



[お知らせ](#) [toBIMとは？](#) [サービス](#) [導入事例](#) [ナレッジ](#) [ヘルプ](#) [資料](#) [お問い合わせ](#)

BooT.one リクエストボード

あなたの悩みを価値に変える

BooT.one ではみなさまのリクエストを募集しています。
頂戴したご意見を元に、BooT.oneのサービスが進化していきます。
「みんなで育てるサービス」にぜひご参加をお願いします。

検索ワードを入力してください

検索

詳細検索

新規投稿

●すべて ○ファミリー

すべての投稿 未解決 募集中 検討中 解決済み 実装決定 実装済み 実装見送り