

BooT.one MEPに対して以下の対応を行いました。

BooT.one MEP 1.6.1では、以下の機能を改善しました。

| No | 新規/改善 | タブ名  | パネル名 | 対応機能          | 対応リクエスト                            | お問い合わせ番号 | 対応内容                                                                                   |
|----|-------|------|------|---------------|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 改善    | B.設備 | 空調   | ローダー-制気口 ローダー |                                    |          | サイズチェックにてキャンセルを押した場合、制気口の[風量(m <sup>2</sup> /h)]、[幅(Width)]、[奥行(Depth)]が0になる問題を改善しました。 |
| 2  | 改善    | B.設備 | 情報   | バージョン情報       | <a href="#">[ライセンス情報]ダイアログについて</a> |          | ダイアログの[認証済みPC]欄をダイアログのサイズ変更に従うように対応しました。                                               |
| 3  | 改善    | B.設備 | 情報   | バージョン情報       |                                    |          | [シリアル一時解除]ボタンを押した際に、ダイアログ情報が更新されていなかった問題を改善しました。                                       |
| 4  | 改善    | B.設備 | スペース | 表示            |                                    |          | コマンドのアイコンがツールヘルプの記載と異なっていたため、ツールヘルプに合わせて修正しました。                                        |

■ ツールヘルプについて

各機能のF1を押して表示されるツールヘルプはインターネット上に配置し、随時更新しております。  
 キャッシュ(一時ファイル)が表示され、最新ではないファイルが表示されている可能性があります。  
 お手数ですが利用される際はF5(更新ボタン)を押下して下さい。

■対応リクエストについて

以下のリンクからBooT.oneに対して新機能の要望、機能の改善をリクエストしていただくことが可能です。  
<https://tobim.apptec.co.jp/bootone-rq/forum/request>

toBIM

お知らせtoBIMとは？サービス導入事例ナレッジヘルプ資料お問い合わせ

BooT.one リクエストボード

あなたの悩みを価値に変える

BooT.one ではみなさまのリクエストを募集しています。  
頂戴したご意見を元に、BooT.oneのサービスが進化していきます。  
「みんなで育てるサービス」にぜひご参加をお願いします。

検索ワードを入力してください

検索

詳細検索

新規投稿

●すべて○ファミリー

すべての投稿未解決募集中検討中解決済み実装決定実装済み実装見送り