

BooT.one MEPに対して以下の対応を行いました。

BooT.one MEP 1.6.2では、以下の機能を改善しました。

No	新規/改善	タブ名	パネル名	対応機能	対応リクエスト	お問い合わせ番号	対応内容
1	改善	B.設備	共通	干渉-干渉不可 作成		4032	ダイレクトシェイプが小梁と同じサイズにならない問題を改善しました。
2	改善	B.設備	衛生	配管-適正配管 作成			以下の対応を行いました。 ①Reivt Ver.2025において、管径が小数点表示になる問題を改善しました ②前回値保存対応をしました
3	改善	B.設備	衛生	配管-適正配管 変更			以下の対応を行いました。 ①Reivt Ver.2025において、管径が小数点表示になる問題を改善しました ②選択した配管の情報がダイアログに反映されない問題を改善しました
4	改善	B.設備	空調	ダクト-ダクト配管 シンプル化			配管が処理対象にならない問題を改善しました。
5	改善	B.設備	電気	配線-リスト編集			リストの列名（名前など）をクリックして昇順・降順を切り替える際にダブルクリックするとエラーになる問題を改善しました。

■ ツールヘルプについて

各機能のF1を押して表示されるツールヘルプはインターネット上に配置し、随時更新しております。
キャッシュ(一時ファイル)が表示され、最新ではないファイルが表示されている可能性があります。
お手数ですが利用される際はF5(更新ボタン)を押下して下さい。

■対応リクエストについて

以下のリンクからBooT.oneに対して新機能の要望、機能の改善をリクエストしていただくことが可能です。
<https://tobim.apptec.co.jp/bootone-rq/forum/request>

toBIM

お知らせ

toBIMとは？

サービス

導入事例

ナレッジ

ヘルプ

資料

お問い合わせ

BooT.one リクエストボード

あなたの悩みを価値に変える

BooT.one ではみなさまのリクエストを募集しています。
頂戴したご意見を元に、BooT.oneのサービスが進化していきます。
「みんなで育てるサービス」にぜひご参加をお願いします。

検索ワードを入力してください

検索

詳細検索

+

新規投稿

●すべて

○ファミリー

すべての投稿

未解決

募集中

検討中

解決済み

実装決定

実装済み

実装見送り