

BooT.one に対して以下の対応を行いました。

BooT.one3.2.3では、以下の機能を改善しました。

No	新規/改善	タブ名	パネル名	対応機能	対応リクエスト	お問い合わせ番号	対応内容
1	改善	B.共通	メンテナンス	テンプレート更新		5096	コピー元ファイルがコラボレートモデルの場合に動作しないことがある問題を改善しました。
2	改善	B.共通	メンテナンス	テンプレート更新			コピー時にエラーが発生した場合にメッセージを表示するように対応しました。
3	改善	B.共通	メンテナンス	テンプレート更新	テンプレート更新コマンドについて		以下の対応を行いました。 ①コピー元のテキストボックスを選択可能にして、文字列をコピー可能に対応しました。 ②コピー元のテキストボックスをダイアログに追従するように対応しました。 ③コピー元のプロジェクトが現在開いているファイルの場合は、閉じないように変更しました。
4	改善	B.共通	メンテナンス	パラメータ-パラメータ間コピー			マテリアルパラメータをコピーできるように対応しました。
5	改善	B.建築	マテリアル	マテリアル編集-材料登録		5953	ダイアログ上でマテリアルの厚さ数値で小数点以下が表示されていた問題を改善しました。
6	改善	B.建築	部屋	仕上表-仕上表編集		5958	グループ未割当の部屋には仕上情報を上書きしないように対応しました。
7	改善	B.建築	部屋	仕上表-仕上表編集		5963	以下の対応を行いました。 ①部屋を選択後、右クリックで表示するメニューから[移動]でグループに移動させると、別の空名が表示される問題を改善しました。 ②部屋を選択後、右クリックで表示するメニューから[移動]でグループに移動させると、プロジェクトの末尾の部屋名が仕上表別名として付与される問題を改善しました。
8	改善	B.建築	部屋	仕上表-仕上表編集	[仕上表編集]ツールの[内部仕上表編集]ダイアログにおけるグループの表示について		ツリーアイテムのドラッグ時、スクロールするように対応しました。
9	改善	B.建築	建具	CW			以下の対応を行いました。 ①連続配置に対応しました。 ②CW選択時、選択しているマリオン情報をダイアログに反映するように改善しました。
10	改善	B.建築	建具	CW	CWローダーにファミリー選択画面について	5745	ファミリー選択ダイアログで、左上の「ガラス」が別ファミリーのサムネイルに変わることがある問題を改善しました。
11	改善	B.建築	建具	CW			ファミリー選択ダイアログでフェンスを選択しても、フェンスのファミリータイプが選択できない問題を改善しました。
12	改善	B.建築	建具	CW			一部解像度や表示倍率においてダイアログのボタンが隠れる問題を改善しました。
13	改善	B.建築	建具	建具ツール-建具姿図ビュー名変更		5724	建具情報によって起動時にエラーが発生することがある問題を改善しました。
14	改善	B.建築	展開	作成			部屋ファミリーの[番号]、[部屋]パラメータに「_」が入っていると、ツール上では「_」が消えてしまう問題を改善しました。
15	改善	B.建築	展開	配置			部屋ファミリーの[番号]、[部屋]パラメータに「_」が入っていると、ツール上では「_」が消えてしまう問題を改善しました。
16	改善	B.建築	耐火被覆	耐火被覆-耐火被覆(配置)			表面積を取得できるようにファミリーを更新しました。
17	改善	B.構造	鉄筋	鉄筋作成-矩形柱鉄筋作成 鉄筋作成-矩形梁鉄筋作成		3540	以下の対応を行いました。 ①主筋重心位置に長さを設定可能に対応しました。 ②ダイアログ上で誤差が表示されないように改善しました。
18	改善	B.構造	鉄筋	鉄筋作成-矩形柱鉄筋作成 鉄筋作成-矩形梁鉄筋作成		5561	プロジェクト単位がmmの場合に発生する問題を改善しました。

19	改善	B.構造	鉄筋	鉄筋作成-矩形柱鉄筋作成 鉄筋作成-矩形梁鉄筋作成			以下の対応を行いました。 ①[矩形柱 鉄筋作成]ツール ダイアログの[せい]項目に[Dy, 高さ]、[幅]項目に[Dx, 幅]を初期値として優先表示し、初期値が[Dy]-[Dx]または[高さ]-[幅]の組み合わせで優先的に設定されるように対応しました。 ②[矩形梁 鉄筋作成]ツール ダイアログの[せい]項目に[D, 高さ]、[幅]項目に[B, 幅]を初期値として優先表示し、初期値が[D]-[B]または[高さ]-[幅]の組み合わせで優先的に設定されるように対応しました。
20	改善	B.構造	鉄筋	鉄筋作成-矩形柱鉄筋作成		5561	[柱脚]タブ → [帯筋 径]項目にてパラメータ変更直後にパラメータ値が反映されない問題を改善しました。
21	改善	B.構造	鉄筋	鉄筋作成-矩形柱鉄筋作成		5808	一部解像度や表示倍率において、[帯筋の形状]の選択肢に「鉄筋形状18」が表示されなくなる問題を改善しました。
22	改善	B.地盤 & 法	LVSチェック	要素-窓立面作成			作成した立面図は断面図作成と同様に建具記号が含まれる名前となるように対応しました。

■ ツールヘルプについて

各機能のF1を押して表示されるツールヘルプはインターネット上に配置し、随時更新しております。
キャッシュ(一時ファイル)が表示され、最新ではないファイルが表示されている可能性があります。
お手数ですが利用される際はF5(更新ボタン)を押下して下さい。

■対応リクエストについて

以下のリンクからBooT.oneに対して新機能の要望、機能の改善をリクエストしていただくことが可能です。
<https://tobim.apptec.co.jp/bootone-rq/forum/request>

toBIM

お知らせtoBIMとは？サービス導入事例ナレッジヘルプ資料お問い合わせ

BooT.one リクエストボード

あなたの悩みを価値に変える

BooT.one ではみなさまのリクエストを募集しています。
頂戴したご意見を元に、BooT.oneのサービスが進化していきます。
「みんなで育てるサービス」にぜひご参加をお願いします。

検索ワードを入力してください

検索

新規投稿

詳細検索

●すべて○ファミリー

すべての投稿未解決募集中検討中解決済み実装決定実装済み実装見送り