

《プール設備の不具合について》

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震後、プールの安全点検を実施したところ、プール天井部の吸気口のズレとプール槽からの水漏れが発見されました。吸気口については、3月18日に修理、プール槽からの水漏れについては、3月24日にプール専門業者による点検を実施し、今後、補修工事を予定しております。

そのため、補修工事が終了し、安全確認が取れるまでの当面の間、プールの利用を中止いたします。利用再開までには、しばらく時間がかかりますが、ご理解とご協力をお願い致します。

なお、プールの利用再開につきましては、ホームページやポスター掲示によりお知らせいたします。