



## プログラム修正・改善

### ◆ 設計図書出力時の平面図・平面詳細図の建具詳細表・建具符号表示改善

・設計図書に平面図（または平面詳細図）を出力した際に、建具詳細表・建具符号が表示されない現象を改善しました。

### ◆ SVG ファイル出力の改善

・DXF 付きのファイルがプレゼンボード出力時に黒くなる現象を改善しました。

### ◆ 伏図出力の改善

・伏図画面にて断面確定を行った伏図が、データを開き直すと断面確定が解除される現象を改善しました。

### ◆ 伏図情報の改善

・立面図（図面）にて伏図情報の土台高さが反映されるよう改善しました。

### ◆ 折戸シンボル選択の改善

折戸入力時、「折戸」階層からシンボルファイルが選択できなかった現象を改善しました。

### ◆ 不定期にパース画面黒くなる現象の改善

・不定期にパース画面が黒くなる現象を改善しました。

### ◆ 図面編集時のペン設定情報の改善

・図面作成（一括）にて出力直後、図面作成（部分）を行った場合、図面のペン設定が変更されてしまう現象を改善しました。

### ◆ 図面編集時のハッチングピッチ改善

・図面編集モードのハッチングピッチで、一つ目の領域が 1/2 サイズになるのを改善しました。

### ◆ 図面編集時の下書き線（面取）の改善

・初回起動時、図面編集モードでの下書き線の編集で角面を指定して面取りすると丸面取りの処理が行われるのを改善しました。

### ◆ 耐力壁の壁表現の改善

・耐力壁の壁表現で壁塗りつぶしがされていない現象を改善しました。

### ◆ FBX インポートの改善

・FBX データが取り込みできない現象を改善しました。

### ◆ 建物シンボル作成の改善

・Geforce などのグラフィックカード環境にて、建物シンボル作成時にエラーが発生する現象を改善しました。

### ◆ 設計図書の文字リンク不備改善

・設計図書出力時に、テンプレートに設定された文字リンク等が反映されない現象を改善しました。

### ◆ 共有計画ログインリンク追加

・おすすめに共有計画ログインリンクを追加しました

### ◆ プレゼンボード画像リンクの改善

・プレゼンボード画面での初期画像読み込み先を修正しました。

### ◆ 内部建具階層に「浴室用」建具追加

・内部建具階層に「浴室用」ドア階層を新設しました。

### ◆ 検索キーワード情報の更新

・検索キーワードを最新のデータに更新しました。