

レンタル中古車様

発行日 : 2021年06月24日

発行NO : 20210601500

いつもオイルクリニックをご愛顧頂き誠にありがとうございます。  
現在ご使用頂いております車両の分析結果をご報告いたします。



## 1. 分析車両

機種: PC20UU 型式: 5 機番: 16580 採油箇所: 作動油 アタッチメント使用有無: 記載無 特記事項:

採油日: 2021/06/10 SMR: 1,697h オイル使用時間: 未記入 オイルメーカー: 記載無 オイル銘柄: オイル粘度グレード: 追加オイル: L

## 2. 総合判定

判定の所見



- 判定説明
- A 正常域
  - B 注意域
  - C 異常域
  - ... 不可

水分が混入しています。  
 前回オイル交換時SMRが未記入でした。定期サンプリングが実施されたとみなし、判定を行っています。正確な判定を行うためには前回オイル交換時SMRの情報が必要です。  
 今後もオイルクリニックを通じて、機械の維持・管理にお役立て下さい。  
 引き続きのサンプリングをお待ちしております。  
 異常な値が認められます、最寄りの販売サービス代理店にご相談ください。

## 3. 分析結果

今回の分析結果

項目	総合判定	金属濃度 (ppm)							オイル劣化				PQ インデックス
		鉄 (Fe)	銅 (Cu)	クロム (Cr)	アルミ (Al)	シリコン (Si)	鉛 (Pb)	ナトリウム (Na)	水分 (%)	軽油成分 (%)	酸化 (abs/cm)	すす (abs/cm)	
採油日:2021/06/10	B	18.4	66.02	0.56	1.87	7.56	6.59	8.11	0.12	---	---	---	10
SMR: 1,697 h										B	---	---	---

これまでに 送付いただいたオイルの分析結果

レンタル中古車様


発行日 : 2021年06月24日

発行NO : 20210601500




## 4. 分析結果の傾向 (直近5回)


鉄(Fe)




銅(Cu)




クロム(Cr)




アルミ(AL)




シリコン(Si)




鉛(Pb)




ナトリウム(Na)




水分




軽油成分




酸化



すす



PQインデックス



## 5. 販売店からのお知らせ

- ※1: 判定値ライン  
--- : 注意値、--- : 異常値
- ※2: 記号の意味  
■ : オイル交換、▲ : 継続(オイル交換なし)
- ※3: 判定値ライン未記載  
 判定値の設定がない場合は未記載となります。

レンタル中古車様

発行日 : 2021年06月24日

発行NO : 20210601499

いつもオイルクリニックをご愛顧頂き誠にありがとうございます。  
現在ご使用頂いております車両の分析結果をご報告いたします。



## 1. 分析車両

機種: PC20UU 型式: 5 機番: 16580 採油箇所: エンジン アタッチメント使用有無: 記載無 特記事項:

採油日: 2021/06/10 SMR: 1,697h オイル使用時間: 未記入 オイルメーカー: 記載無 オイル銘柄: オイル粘度グレード: 追加オイル: L

## 2. 総合判定

判定の所見



水分が混入しています。  
前回オイル交換時SMRが未記入でした。定期サンプリングが実施されたとみなし、判定を行っています。正確な判定を行うためには前回オイル交換時SMRの情報が必要です。  
今後もオイルクリニックを通じて、機械の維持・管理にお役立て下さい。  
引き続きのサンプリングをお待ちしております。  
異常な値が認められます、最寄りの販売サービス代理店にご相談ください。

判定説明

- A 正常域
- B 注意域
- C 異常域
- ... 不可

## 3. 分析結果

今回の分析結果

項目	総合判定	金属濃度 (ppm)							オイル劣化				PQ インデックス
		鉄 (Fe)	銅 (Cu)	クロム (Cr)	アルミ (Al)	シリコン (Si)	鉛 (Pb)	ナトリウム (Na)	水分 (%)	軽油成分 (%)	酸化 (abs/cm)	すす (abs/cm)	
採油日: 2021/06/10	B	9.8	0.84	0.33	4.73	7.12	0	3.18	0.19	0.86	---	---	11
SMR: 1,697 h									B		---	---	

これまでに 送付いただいたオイルの分析結果

レンタル中古車様


発行日 : 2021年06月24日

発行NO : 20210601499




## 4. 分析結果の傾向 (直近5回)


鉄(Fe)




銅(Cu)




クロム(Cr)




アルミ(AL)




シリコン(Si)




鉛(Pb)




ナトリウム(Na)




水分




軽油成分




酸化



すす



PQインデックス



## 5. 販売店からのお知らせ

- ※1: 判定値ライン  
--- : 注意値、--- : 異常値
- ※2: 記号の意味  
■ : オイル交換、▲ : 継続(オイル交換なし)
- ※3: 判定値ライン未記載  
 判定値の設定がない場合は未記載となります。