

機種		機番		製造年
PC20UU-5		16580		2015
稼働時間			所在地	
1696			CD埼玉北本	
区分	点検・不具合内容	SMR	日付	修理完了
整備	バッテリー不良	4	2016/3/10	完了
整備	ツース盤取付け	35	2016/10/14	完了
整備	特定自主検査	41	2016/10/21	完了
整備	バッテリー交換	52	2017/7/10	完了
整備	特定自主検査	57	2017/9/28	完了
整備	500hメンテ	491	2018/9/12	完了
整備	特定自主検査	509	2018/9/25	完了
修理	エンジンオイル交換	509	2018/9/26	完了
修理	エンジンオイルエレメント交換	509	2018/9/26	完了
修理	フィルエレメント(メイン)交換	509	2018/9/26	完了
整備	500hメンテ	972	2019/5/29	完了
修理	エンジンオイル交換	986	2019/6/24	完了
修理	エンジンオイルエレメント交換	986	2019/6/24	完了
修理	フィルエレメント(メイン)交換	986	2019/6/24	完了
整備	特定自主検査	1057	2019/9/4	完了
整備	外装不良 ステッカー傷	1689	2020/9/1	完了
整備	特定自主検査	1689	2020/9/1	完了
整備	バケット周りのがたあり	1689	2020/9/1	完了
整備	作業等玉切れ	1689	2020/9/1	完了
修理	エンジンオイル交換	1690	2020/9/24	完了
整備	オイル交換	1690	2020/9/24	完了
修理	エンジンオイル交換	1690	2020/9/25	完了
修理	エンジンオイルエレメント交換	1690	2020/9/25	完了
修理	フィルエレメント(メイン)交換	1690	2020/9/25	完了
整備	外装一部部分塗装	1691	2020/10/21	完了
整備	外装カバー交換	1693	2021/1/25	完了