

■ 最大转速

指示 (第1次旋转后)	最大转速 [min ⁻¹]
00010	500 (1500)
00015	500 (1000)
00020	500 (750)
00025	500 (600)
00030	500
00040	375
00050	300
00060	250
00080	180
00100	150

公式:

$$\text{最大转速} = \frac{15000}{\text{第1转以后的示值}}$$




转数 >500 min⁻¹ 只允许短时间运行

环境条件

特征	技术数据	补充
工作温度	0 ... 80 ° C	

订购

订购指南



提示:亮橙色是订货标记。

订购表格

特征	订单数据	规格	补充
第1转以后的示值	...	A 7/874, 10, 15/747, 20, 25, 39/368, 40, 50, 80, 100	/874 = nicht angezeigter rechnerischer Wert
		咨询其他	
小数点位置	0 1 2 3	B 0 = 0000 1 = 000.0 2 = 00.00 3 = 0.000	
计数方向	i e	C 顺时针方向递增值 逆时针方向递增值	
空心轴/直径	D 25, 30 RH20, RH25	减径套
空心轴/构造形式	WK WL	E 短空心轴 长空心轴	
扭力臂/位置	I II	F 轴承 I 轴承 II	
轴向密封	OAD AD	G 无轴向密封 带轴向密封	

订购关键

DA10R/1 - - - - - - - - - - -

A B C D E F S K G

供货范围: DA10R/1

附件在:
变径套 RH

www.siko-global.com