

報告事例

作業日時	2019/XX/XX 09:30	物件名	エリクラアパート
		物件所在地	東京都XX
		担当	


巡回証作業道具使用済シート



報告事項

エレベーター掲示板駐車場階段手すり設備無しのため省略

建物周辺



報告事項

大量吸い殻 ポイ捨てゴミ掃き掃除済み

エントランス



報告事項

掃き掃除済み

メールボックス



報告事項

拭き済み

報告事例

作業日時	2019/XX/XX 09:30	物件名	エリクラアパート
		物件所在地	東京都XX
		担当	

ゴミ置場



報告事項

散乱片づけ済み

駐輪場



報告事項

大量吸い殻 ポイ捨てゴミ掃き掃除済み

募集用看板



報告事項

拭き済み

通路



報告事項

大量吸い殻ポイ捨てゴミ砂埃掃き掃除済み

報告事例

作業日時	2019/XX/XX 09:30	物件名	エリクラアパート
		物件所在地	東京都XX
		担当	


通路二階



報告事項

大量砂埃掃き掃除済み

階段



報告事項

大量砂埃掃き掃除済み

インターホン



報告事項

拭き済み

電気メーター



報告事項

拭き済み

報告事例

作業日時	2019/XX/XX 09:30	物件名	エリクラアパート
		物件所在地	東京都XX
		担当	

ガスメーター



報告事項

拭き済み


消火器ボックス



報告事項

拭き済み

給湯器



報告事項

拭き済み

報告事項