

# ミニショベル車両検査表



機種	PC20UU-5	検査年月日	2021 年 6 月 2 日
機番	16580	検査者所属会社	コマツカスタマーサポート
仕様	STD	検査者氏名	伏川
稼働時間	1697	hr	

	検査装置	検査項目							判定	処置	備考
エンジン	エンジン始動	始動性	✓	回転状態	✓	異音	✓		✓		
	排気装置	排気色	✓	ガス漏れ	✓	詰まり	✓	損傷	✓	✓	
	潤滑装置	油量	✓	汚れ	✓	漏れ	✓		✓	✓	
	燃料装置	汚れ	✓	漏れ	✓	詰まり	✓		✓	✓	
	冷却装置	水量	✓	汚れ	✓	漏れ	✓	損傷	✓	✓	
走行装置	上転輪・下転輪	油漏れ	✓	固着	✓	摩耗	✓	亀裂・欠損	✓	✓	
	起動輪・誘導輪	油漏れ	✓	固着	✓	摩耗	✓	亀裂・欠損	✓	✓	
	履帯(調整装置含む)	油漏れ	✓	固着	✓	摩耗	✓	亀裂・欠損	✓	✓	
	終減速	油量	✓	汚れ	✓	漏れ	✓	損傷	✓	✓	
旋回装置	スイングマシナリ	油量	-	汚れ	-	漏れ	-		-	-	
	スイングサークル	ガタ	✓	ボルト緩み	✓				✓	✓	
	旋回操作時	ガタ	✓	異音	✓				✓	✓	
	旋回ブレーキ	効き	✓						✓	✓	
油圧装置	油圧測定	アンロード圧	-	ブームリリーフ圧	✓	アームリリーフ圧	✓	バケットリリーフ圧	✓	✓	
		ブレードリリーフ圧	✓	走行リリーフ	-				✓	✓	
	作動油タンク	油量	✓	汚れ	✓	漏れ	✓		✓	✓	
	操作レバー	ストローク	✓	ガタ	✓	固着	✓		✓	✓	
	油圧配管・ホース	損傷	✓	漏れ	✓	劣化	✓		✓	✓	
	油圧ポンプ・モータ	損傷	✓	漏れ	✓	異音	✓	振動	✓	✓	
	油圧シリンダ	損傷	✓	漏れ	✓	ロッド不良	✓	異音	✓	✓	
	作業機速度測定	ブーム速度	✓	アーム速度	✓	バケット速度	✓		✓	✓	
	操作弁	損傷	✓	漏れ	✓	異音	✓	作動状態	✓	✓	
作業機自然降下量測定	ブームシリンダ	✓	アームシリンダ	✓	バケットシリンダ	✓		✓	✓		
作業装置	ブーム	亀裂	✓	変形	✓	摩耗	✓	ガタ	✓	✓	
	アーム	亀裂	✓	変形	✓	摩耗	✓	ガタ	✓	✓	
	バケット・ブレード	亀裂	✓	変形	✓	摩耗	×	ガタ	✓	✓	ツース摩耗
	ACフック・その他ATT	亀裂	-	変形	-	摩耗	-	ガタ	-	-	
安全装置	下部架台フレーム	亀裂	✓	変形	✓	錆	✓		✓	✓	
	旋回フレーム	亀裂	✓	変形	✓	錆	✓		✓	✓	
	キャブ(キャノピ)	亀裂	-	変形	-	損傷	-		✓	✓	
	ミラー・表示板	亀裂	-	変形	-	損傷	-	欠品	-	-	
その他	旋回・ペダル・ブレーキロック	効き	✓	変形	✓	作動状態	✓		✓	✓	
	計器・灯火・警報装置	作動不良	✓	損傷	✓	欠品	✓		✓	✓	
	外装	欠品	✓	損傷	✓	傷	✓	腐食	✓	×	全体的に錆あり
	キャビン内装	欠品	-	損傷	-	腐食	-	汚れ大	-	-	
座席シート	作動状態	✓	損傷	✓	腐食	✓	汚れ大	✓	✓		

異常なし	処置済	不具合	該当無し
✓	△	×	-

整備実施項目  エンジンオイル交換  エンジンオイルフィルタ交換  作動油オイルクリニック  エンジンオイルクリニック

その他

外観チェック



外装錆あり

ツース摩耗



備考